

修理対応終了のお知らせ

2006年7月3日

お得意様各位

拝啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、CONMED Linvatec 社製下記オートクレーブ対応型カメラヘッドの修理ですが、誠に遺憾ながら製造元にてその対応が出来なくなりました。

しかしながら、故障した製品に対しまして、CONMED Linvatec 社にて、修理を実施した場合と同価格で新品の後継機種を供給するプログラムを準備しております。

従いまして、今後の弊社での該当製品の修理対応と致しましても、本プログラムの適応をさせていただきます。本プログラムの詳細は弊社メンテナンスセンターへお問い合わせ下さい。

お客様方には、ご迷惑をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げますとともに、何卒、事情をご賢察いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品 (カタログ)	交換製品 (カタログ)
28MM カメラヘッド L オートクレーブ (LC - 3113 - 000 - 00)	15MM カメラヘッド オートクレーブ (LC - 3286 - 000 - 00)
35MM カメラヘッド L オートクレーブ (LC - 3114 - 000 - 00)	20MM カメラヘッド オートクレーブ (LC - 3284 - 000 - 00)
28MM カートリッジ オートクレーブ (LC - 3119 - 000 - 00)	15MM カートリッジヘッド オートクレーブ (LC - 3287 - 000 - 00)
35MM カートリッジ オートクレーブ (LC - 3120 - 000 - 00)	20MM カートリッジヘッド オートクレーブ (LC - 3285 - 000 - 00)

ジンマー株式会社 メンテナンスセンター

TEL 0120-33-8507 0550-89-8507

FAX 0550-89-8516



新旧カメラヘッドの違い

交換品となる後継機種のカメラヘッドは旧型に比較して多少ヘッドの長さが短く(小さく)なって、よりコンパクトになりました。

【修理不能機種】



写真：オートクレープ 28mm カメラヘッド ア化ース
1998年12月～2000年9月 販売終了

【後継機種】



写真：15MM カメラヘッド オートクレープ
2000年9月～販売中